


災害防止の危険予知(P1参照)

1. 壁（内部）作業手順書	
	
作業名	壁 内部(モルタル)塗り(木コナぐめ、目地、サンダー掛け、他)
機械設備	脚立、足場板、固定ゴムバンド
使用工具	コテ、コテ板、バケツ、ハケ
有資格者	
保護具	ヘルメット、安全帯、安全靴

作業状況
脚立足場上の作業

(危険度 A-重大な問題がある B-問題がある C-多少問題がある D-許容できる)

作業手順	どんな危険があるか	危険度	安全対策（急所、注意事項）
1. 服装、保護具を確認する。		B	・正しい服装、保護具の着用をチェックする。
2. 脚立足場を点検する。	・整備不良によりトラブルが起きる。	A	・脚立は2m未満のものを使用する。 ・開き止め金具、ゴムキャップを確認する。 ・足場板を固定する。(足場板のはね出しを10～20cmとする) ・天板に足場板をかけない。(踏棧にかける)
3. 現地一人KYを実施する。	・ウツカリ、ボンヤリミスが生じる。	C	・目で見て、指を差し、大きな声を出して△△△よし！と確認する。復唱する。
4. 作業周辺の安全確認を行う。	・開口部から墜落する。	C	・足元の整理整頓を確認する。 ・暗い箇所では明るさを確保する。 ・床開口部は養生されているか確認する。
1. モルタルバケツを足場板上(作業床)に置く。	・落下し足に当たる。	C	・移動の際、邪魔にならない所に置く。
2. 脚立を上る。	・踏み外し、転落する。	B	・両手で踏棧を持ち一段一段ゆっくり上る。 ・コテ等は予め足場板上に置く。(物を持って上らない)

作業手順	どんな危険があるか	危険度	安全対策（急所、注意事項）
3. 足場板上(作業床)で身がまえる。	・足場板がぐらついて墜落する。	A	・脚立の安定状態を確認する。 ・両足を適当に開き、安定した作業姿勢にする。
4. コテでモルタルを塗る。	・バランスを崩し墜落する。	A	・身体を乗り出すような不安定な姿勢で作業をしない。 ・上向き作業は目まい現象に注意する。
5. 横移動する。	・足を踏み外し墜落する。	B	・足元をよく見て移動する。
（4～5のくり返し）			
6. 脚立を下りる。	・足を踏み外し墜落する。	B	・コテ等は床上で下ろす。 ・踏棧を両手で持ち一段一段ゆっくりと下りる。(飛び降りない) ・バケツを下ろす。
1. 残材等を整理整頓する。		C	・飛散モルタル等を清掃、処分する。
2. 工具類等を片付ける。		C	・コテ、バケツ等の付着モルタルを洗い流し、所定の場所に収める。 ・脚立、足場板を所定の場所に収める。
3. 作業終了の報告をする。		C	・作業責任者から元請担当者に終了の報告をする。